

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma **TANKTECHNO BELGIË**
 naam: Willem Van Saeftingelaan 23
 straat en nummer: 9170 DE KLINGE
 postnummer en gemeente: Tel./Fax 03 296 08 95
 tel: patrick.van.obbergen@pandora.be
 e-mail: BTW-nr. 0869 948 755
 ondernemingsnummer:

volgnummer attest: _____

Technicus
 naam: Patrick Van Obbergen
 Erkend Technicus - Controleur
 erkenningsnr. SV SV 03007
 datum controle: 16/01/2006 Tanktechno België
 arbeidsduur: 1 uur.

Klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☒ syndicus ☐ particulier ☒ onderneming
 naam: Comeco BV
 straat en nummer: Lavendelstraat 37
 postnummer en gemeente: 9100 St-Niklaas
 tel: gsm: 0494/561748
 e-mail: gpc@comeco.be

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
 naam contactpersoon:
 straat en nummer: Hoesmanstraat 95
 postnummer en gemeente: 9112 Sint-Niklaas
 tel: gsm: 0477/477790
 e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK
 particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3300 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☒ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☒ ondergronds ☐ bovengronds ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____ ☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____ ☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
 datum van plaatsing: 1990 tanknummer:
 Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van: eigenaar
 merk: fabricagenummer:
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
 norm: _____
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____
 *Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlarex).

CONTROLE OPSLAGTANK
 vorig certificaat/attest: _____ ☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig
visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	

 opslagtank
 staat wanden (schildering, isolatie,...) ☐ ok ☐ niet ok
 algemene staat tank ☐ ok ☐ niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
 organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee
 opmerkingen:
 fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:
 groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlarex)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
andere:	☐	☒	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlarex)
☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
 pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☒ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

potentiaalmeting ☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok
☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: te hard ondergrond.

lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)
☐ aanwezig
☒ niet aanwezig
☐ n.v.t.

permanent: op basis van: ok controle werking niet ok
☐ ok ☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: ☐ akoestisch of visueel alarmsignaal ☐

dichtheidsbeproeving ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: -2 dBpV onder het vloeistofniveau: -3 dBpV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____
Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.
De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

opmerkingen: Niveau maxoute 62 cm.

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. opmerkingen: _____

peilmeting

	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
peilstok	☒	☐	☒	☐	☐
mechanisch	☐	☒	☐	☐	☐
pneumatisch	☐	☒	☐	☐	☐
hydrostatisch	☐	☒	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☒	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.
☐ niet aanwezig opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgeoefend inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgeoefend, ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

*De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
Deze test is een momentopname.

EINDBEOORDELING

☒ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: _____

☐ rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaal of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

NAARSCHUWING
Vet-ingegeerde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. n.d. laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk oprijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

ingegeerde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór / / 2031 ☐ n.v.t.

handtekening erkend technicus Jan De Maessene erkend Technicus - Controleur SV 03007 Franktechno België voor kennisname

handtekening klant _____

meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.