



Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 10/08/2016 Inspecteur: Koen De Lausnay Mentor: - Installateur: BPP bvba
Datum verslag: 10/08/2016 B.T.W. nr.: - IK. nr.: -
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 1779012 Toestel mag gebruikt worden tot: 04/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Dr van raemdonkstraat
Huisnummer 2
Postcode 9100
Gemeente Sint niklaas
Type woning

Eigenaar:

Naam Bpp bvba
Straatnaam Dr van raemdonkstraat
Huisnummer 2
Postcode 9100
Gemeente Sint niklaas

EAN 1 -

Teller Nr.: -

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 12 Aardelektrode: Pen pen weerstand: 17,3 Ω Isolatie: 34,7 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I _Δ	I _n	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22.5kA2s (3000A)	A	12	Ok	Ok
30 mA	40 A	22.5kA2s (3000A)	A	6	Ok	Ok
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
Zie schema		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☒
Equipotentiale verbindingen ☐ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☒ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.

CONCLUSIE

- ✓ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 10-08-2041
- ⌈ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ✓ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ⌈ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ⌈ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG


De inspecteur Koen De Lausnay



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI


- Het vordien dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overleden van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.







Dr. Van Rensdorpstraat 2 A, 9100 Sint-Niklaas;

1701
Perle
damp

mom uob 3/2.5

STOP! TELLERS

030

11

DIF 40/2 1030

XVB 36-10

DD. BUBA


Allyn Stillmanbrook 69
9400 St. Nicholas

GACEG
Estrada 1098, Aguadilla / Caguas, PR 00725
KOENDE LAUSNAY

26/08/2016

 $\frac{1}{3}$

B.P.P. B.V.B.A. Dr. van Raemdonckstraat 2A, 9100 Sint-Niklaas.




Installatien.



B.P.P. B.V.B.A.

Mijn Stillevenstraat 69

9100 Sint-Niklaas



B.P.P. B.V.B.A. ~~De~~ DR. van Reimondshoofd 2A. 9100 Sint-Niklaas



Installementen.

B.P.P. B.V.B.A

Mys. Stillemanstraat 69

9100 St. Niklaas