



Brussel : 126 bus 12 – Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel
Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes – 7000 Bergen
Luik : 61/63 – Rue Grand-Vinâve – 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78
Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Bankrekening : 340-0298168-28 B.T.W. BE 406.671.312

- VERTROUWELIJK -

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING INSTALLATIE

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-01).

Verslag Nr. : 26 1221 012316

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Datum van onderzoek: 22-01-2012

Naam – Voornaam : ETA

Eigenaar Naam – Voornaam : YV Anne Tjebbe

BTW N°/I.K. NR: 483575216

Adres :

Adres installatie : D. Sieroplaan 980A

Tom Brown

3/16/1954

SOORT CONTROLE :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI.
- B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet – KB van 01-07-1992.

STALLATIE :

(Wooneenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Anderen : 1002 school) Art.86 of 87.

Verdeler : Aansluiting volgens kablering van het bord : Spanning : V.

Voeding van het hoofdbord : 7 X 10 mm². Beveiliging aansluiting : 40 A.

Voedingscolonne : X mm². Algemeen lastschakelaar : A.

Aantal borden : Aantal eindkringen : 12..... $R_t = \underline{8} \dots \Omega$ $R_{TOT} = \dots \dots \dots M\Omega$

Soort aarding : lus – piketten –

Differentieel	I_n in A	I_{cc} in kA	I_{Δ} in A	Beschermde kringen	I_n in A	I_{cc} in kA	I_{Δ} in A	Beschermde kringen	I_n in A	I_{cc} in kA	I_{Δ} in A	Beschermde kringen
	11-0-0-3	2.1	16		11-0-0-2	2.05	11-5					

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
A, D	2161 (C, D, A)	11			
C, F, H, J	0241 (03A)	2			
G	0221 (C, D, A)	02			

INBREUKEN : 0/20

NOTA'S : - De Algemene differentieel ☐ was reeds verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ kon niet verzegeld worden.

- De schema's ☒ werden ondertekend ☐ werden niet ondertekent.

BESLUIT :

De installatie ☒ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.

Volgende onderzoek :

a – De installatie is conform, desondanks moet er een gevolg gegeven worden aan de vermelde opmerkingen.

b – Gezien de elektrische LS installatie niet conform is moeten de nodige werken voor de eliminatie van de gevonden inbreuken of opmerkingen zonder uitstel uitgevoerd worden en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.

c – Het erkent organisme die de controle uitvoerde zal zich terug aanbieden voor: teneinde te controleren dat de vastgestelde inbreuken geëlimineerd werden.


d – Indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal (overeenkomstig met het art. 276/2) een kopie van dit verslag naar de ambtenaar van Administratie Elektrische Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.

Inspecteur (Naam+Handtekening)

De aanvrager (Naam+Handtekening)

In opdracht van CIB-vzw


ELECTROTECHNIEK
 ANTWERPEN BVBA
 VOSVELD 4 B1
 2110 WIJNEGEM
 033665811 FAX 033665313



Psavelslaan 0.3
 Tense

CIB
 23 jan 2007
 R

DIFT 30 40 4



B. 2. 2

W. O. 3

APP:

DIFF 32 40 A

