


Nr. 0006878

Belgische Industriële Controle v.z.w.



Brussel : 126 bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel
 Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Bergen
 Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Bankrekening : 340-0298168-28 B.T.W. BE 406.671.312

- VERTROUWELIJK -

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING INSTALLATIE

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-01).

Verslag Nr. : 06/2007 0123100 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk
 Datum van onderzoek : 22-01-2007 Naam - Voornaam : STA
 Eigenaar Naam - Voornaam : H.V. Moutasse BTW N°/I.K. NR : 402 525 316
 Adres : KOSTLAAN 46 Adres installatie : P. Samoyalan 1.2
 1000 BRUSSEL 0140 781155

SOORT CONTROLE :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI.
 B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor verzwarende van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01-07-1992.

INSTALLATIE :

(Wooneenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Anderen :) Art. 86 of 87
 Verdelers : 2 Aansluiting volgens kabeling van het bord : Spanning : 230V V.
 Voeding van het hoofdbord : 4 X 1.2 mm² Beveiliging aansluiting : 40 A.
 Voedingscolonie : 2 X 1.2 mm² Algemeen lastschakelaar : 9 A.
 Aantal borden : 7 Aantal eindkringen : 11 R₁ = 22 Ω R_{TOT} = 3 MΩ.
 Soort aarding : lus - piktellen -

Differentieel	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen
	216	3	23	11	216	3	203	11-11				

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
A-B	216AC63IA	11			
C-F, H-K	92A103IA	2			
G	221AC63IA	6			

INBREUKEN : 50

NOTA'S : - De Algemene differentieel ☐ was reeds verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ kon niet verzegeld worden.
 - De schema's ☒ werden ondertekend ☐ werden niet ondertekend.

BESLUIT :De installatie ☒ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.

Volgende onderzoek : 21 2007

a - De installatie is conform, desondanks moet er een gevolg gegeven worden aan de vermelde opmerkingen.

b - Gezien de elektrische LS installatie niet conform is moeten de nodige werken voor de eliminatie van de gevonden inbreuken of opmerkingen zonder uitstel uitgevoerd worden en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.


c - Het erkent organisme die de controle uitvoerde zal zich terug aanbieden voor: teneinde te controleren dat de vastgestelde inbreuken geëlimineerd werden.

d - Indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal (overeenkomstig met het art. 276/2) een kopie van dit verslag naar de ambtenaar van Administratie Elektrische Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.


Inspecteur (Naam+Handtekening)

De aanvrager (Naam+Handtekening)


In opdracht van CIB-vzw



DIFT 30 40 A
2x10² + PL



B.2.2



DIFF 30 40 A

