

VERKLARING

Adres : Conseco BV
Casinostraat 5
9100 St-Niklaas

31/07/2025

F 456

De ondergrondse tank, gelegen op bovenvermeld adres van 3000 liter, daterend van 1970, lag achter het huis in de tuin. Deze ligt in een afgesloten tuin achter het huis.

Volgens de eigenaar werd de tank in 1990 leeggepompt, gereinigd en opgevuld.

Volgens de wetgeving moeten tanks die geneutraliseerd zijn vanaf 03/2009 attesten hebben van neutralisatie, voor deze datum niet.

Deze tank is geneutraliseerd in 1990, en ik ben vandaag (31/07/2025) ter plaatse geweest. Op de plaats waar de tank ligt, is er nu allemaal gazon, er is geen wachtkamer meer te zien. De tank werd eerst nog gecontroleerd op lekken en dit was allemaal in orde. Daarna werd de tank leeggepompt, gereinigd en opgevuld met rijnzand.
(dit kan ook schuim zijn maar dat weten ze niet meer)
Ook is er geen reukhinder, en op de plaats van de tank is er geen spoor meer van mazout en ook geen vervuiling merkbaar.

De eigenaars vinden van de neutralisatie nergens nog attesten van terug.

“ De buitendienststelling werd uitgevoerd volgens de actuele Vlarem II - wetgeving, en volgens de regels van het vak.”

Van Obbergen Patrick
Tanktechno België

SV 03007

TANKTECHNO BELGIË

Willem Van Saeftingelaan 23
9170 DE KLINGE

Tel./Fax 03 296 08 95

patrick.van.obbergen@pandora.be

BTW-nr. 0869 948 755

